Прайс на ремонт AudiQ7			
Наименование услуги	Цена	н/ч	примечание
сервис по замене масла	770	0.7	5 цил. Диз. Дв.
сервис по замене масла	770	0.7	6 цил.бенз.дв.
сервис по замене масла	990	0.9	8-цил.
сервис по замене масла	990	0.9	10-цил.
сервис по замене масла	990	0.9	12-цил.
сервис по замене тормозной жидкости	550	0.5	
дизельный топливный фильтр замена	440	0.4	
воздушный фильтр замена	330	0.3	5-цил
воздушный фильтр замена	330	0.3	6-цил
воздушный фильтр замена	770	0.7	8-цил.
воздушный фильтр замена	770	0.7	10-цил.
воздушный фильтр замена	770	0.7	12-цил.
топливный фильтр замена	1210	1.1	
проверка уровня масла АКП	550	0.5	
замена масла АКП	1540	1.4	
Подвеска передняя			
рычаг подвески нижний снятие/установка	990	0.9	
сайлентблок рычага замена	770	0.7	
пыльник наружного яруса замена	3190	2.9	
опоры втулки переднего ставбилизатора замена	990	0.9	
соединительная тяга переднего стабилизатора замена	330	0.3	
Пневматическая подвеска			
соединительная тяга переднего стабилизатора	770	0.7	
ступичный подшипник замена	2640	2.4	
верхний рычаг замена (пружинная подвеска)	1650	1.5	
верхний рычаг замена (пневматическая подвеска)	3080	2.8	
амортизаторная стойка замена	1650	1.5	
пневмобалон (передний) заменить	5280	4.8	
замена блока клапанов	770	0.7	
компрессор снятие/установка	990	0.9	
рулевая тяга замена	990	0.9	
рулевой наконечник замена	770	0.7	
тормозные колодки предние замена	990	0.9	
тормозные колодки задние замена	990	0.9	
тормозной диск передний замена	1210	1.1	
тормозной диск задний замена	1980	1.8	
Подвеска задняя			
пневмобалон снятие/установка	1210	1.1	
амортизаторная стойка замена	1540	1.4	
ступичный подшипник заменить	3520	3.2	
поперечная тяга замена	770	0.7	
сайлентблок рычага нижнего замена	1980	1.8	
сайлентблок рычага верхнего замена	1760	1.6	
замена сайлентблока рычага передней подвески КП BSG и АКП	1980	1.8	
замена сайлентблока рычага передней подвески КП	1210	1.1	
замена пыльника шруса	1650	1.5	
ступица с подшипником замена	1320	1.2	
соединительная тяга стабилизатора замена	330	0.3	
Подвеска задняя			
ступица с подшипником замена	1100	1.1	
4motion ступица с подшипником замена	1540	1.4	
соединительная тяга стабилизатора замена	440	0.4	
амортизатор замена	880	0.8	
передние тормозные колодки замена	770	0.7	
задние тормозные колодки замена	660	0.6	
передние торможные диски замена	990	0.9	
задние тормозные диски замена	990	0.9	
задние тормозные колодки замена с эл стояночным тормозом	1210	1.1	
топливный фильтр (Tiguan) замена	1210	1.1	
замена ремня ГРМ ДВС 1,6 л.	3080	2.8	
замена цепи ГРМ	6710	6.1	